上面操作一口こんろ　事故情報（一口謹告対象機種と同構成を持つ上面操作一口こんろ事故情報）

No.	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
1	日立GLS	HT-1500		サンウエーブ	H4年度	1992	09	北海道	人身：不明 物損：火災	不明
2	日立GLS	HT-1500		不明	H7年度	1996	02	奈良県	人身：その他（被害なし） 物損：火災	清掃作業員が器材室清掃中、ダンボール箱（約5kg)を電気こんろの上に置いたため、スイッチが押し回され、焼損。
3	日立GLS	HT-1290		サンウエーブ	H9年度	1997	05	東京都	人身:その他（被害なし） 物損：その他（ハンドバック焼損）	ハンドバックをこんろの上に置いた際、スイッチが押しまわされ、ヒーターに通電しハンドバックが焼損した。
4	日立GLS	HT-1500		サンウエーブ	H9年度	1998	03	東京都	人身：その他（被害なし） 物損：その他（ダンボール箱焼損）	清掃作業員が清掃時こんろの上にダンボール箱を載せたためスイッチが入り燃えた
5	日立GLS	HT-1500		サンウエーブ	H14年度	2003	03	神奈川県	人身：その他(被害なし） 物損：火災(周囲焼損）	入居者が転居の際、電気コンロの上にごみ袋を置いたため、何らかの原因によりスイッチが入り燃えた。
6	日立GLS	HT-1290	－	サンウエーブ	H16年度	2004	12	石川県	人身：その他（被害なし） 物損：火災（周囲焼損）	部屋を倉庫として使用していた所有者が電気こんろの上に、衣類を詰め込んだダンボール箱を置き押し込んだため、スイッチが「強」方向に回った。更にその後、ダンボール箱が湿気等により変形し、スイッチを「入」方向に回す力となりスイッチが「入」の位置まで回り、電気こんろ上の衣類入りダンボール箱が焼損した。
7	日立GLS	HT-1290	－	不明	H17年度	2005	08	福岡県	人身：その他(被害なし） 物損：火災（周囲焼損）	リフォーム業者が道具類の入った大き目の手提げかごを電気こんろの上に放り投げた際、電気こんろの上面にあるスイッチつまみに当たってスイッチが入ったが、気づかなかった。その後夕方となり照明をつけるため、ブレーカーを入れたため、ヒーターが加熱し、ヒーター周辺の可燃物が発火し延焼したものと推定される。
8	日立GLS	HT-1290	－	サンウエーブ	H18年度	2006	04	東京都	人身：その他(被害なし） 物損：その他（こんろに載せたダンボール箱底部が焼損）	1個目のダンボール箱がこんろの上に乗せられたため、押し回し式のスイッチが押された状態になった。 その上に2個目のダンボール箱に乗せたとき、下の段ボール箱が動き、スイッチつまみがヒーター火力「強」方向に回転したと推定される。 このため、スイッチが「入」となり、ヒーターが加熱し、ヒーター上のダンボール箱底に着火したものと推定される。
9	日立GLS	HT-1290	ー	サンウエーブ	H18年度	2006	06	東京都	人身：その他(被害なし） 物損：その他（食事を入れるプラスチック製トレイが溶解）	食事が入ったプラスチック製トレイ（約2.5Kg)を電気こんろのスイッチつまみ上に置いたため、スイッチつまみを押し下げる状態となった。その後トレイが動かされるなどでつまみが回りヒーターに通電され、プラスチック製トレイのヒーター接触部が溶解した。
10	日立GLS	HT-1290	－	サンウエーブ	H18年度	2006	11	奈良県	人身：その他(被害なし） 物損：小火（周囲焼損））	身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。
11	日立GLS	HT-1500	－	不明	H19年度	2007	04	神奈川県	人身：その他(被害なし） 物損：火災（周囲焼損）	電気こんろ後ろ側に立て掛けていたプラスチック製まな板が、何らかの原因で電気こんろスイッチつまみ上に倒れつまみが押しまわされヒーターが通電状態となり、まな板が焼損し周辺に延焼したものと推定される。
12	日立GLS	HT-1290	－	サンウエーブ	H19年度	2007	05	岡山県	人身：その他(被害なし） 物損：小火（周囲焼損）	社員が退場時、電気こんろ上に物を置いた際、何らかの原因によりスイッチつまみが押し回され、スイッチが入ったものと推定される。このため、電気こんろ上又は周辺に置かれたプラスチック製可燃物が焼損したが、自然鎮火した。
13	日立GLS	HT-1290	－	サンウエーブ	H19年度	2008	01	東京都	人身：その他(被害なし） 火災：（こんろ上の紙袋、ビニール袋の一部が焦げて発煙））	皿が入った紙袋を電気こんろのスイッチつまみ上に置いたため、スイッチつまみを押し下げる状態となった。その後身体又は荷物が当たり紙袋が動かされるなどでつまみが回りヒーターに通電され、紙袋、ビニール袋の一部が焦げて発煙したものと考えられる。
14	日立GLS	HT-1290	－	自作	H20年度	2008	07	大阪府	人身：その他(被害なし） 物損：小火（周囲焼損））	当該製品の上にのせていたダンボール箱が焼損する火災が発生した。事故原因は、こんろの上においていたダンボール箱が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、ダンボール箱が焼損したものと思われる。
15	日立GLS	HT-1500	－	サンウエーブ	H21年度	2009	08	東京都	人身：その他(被害なし） 物損：小火（周囲焼損））	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、室内のリフォーム作業中に何らかの物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、周辺の可燃物が焼損したものと考えられる。

No.	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
16	日立GLS	HT-1290	100V	サンウエーブ	H22年度	2010	10	東京都	人身：その他(被害なし) 物損：小火(扇風機の底面溶解)	電気こんろの上に扇風機を載せられた際、上面スイッチが意図せず入り、扇風機の底面のプラスチックが溶けたものと考えられる。
17	日立GLS	HT-1290	100V	サンウエーブ	H23年度	2011	10	兵庫県	人身：その他(被害なし) 物損：炊飯器及び周辺焼損	当該製品の上に炊飯器を置いたところ、当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、当該製品の上に置いた炊飯器がつまみに触れてスイッチが入り、炊飯器に引火したものと考えられる。
18	日立GLS	HT-1290	100V	サンウエーブ	H23年度	2011	10	神奈川県	人身：その他(被害なし) 物損：小火(周囲焼損)	当該製品の上に可燃物(タオル及びボックスティッシュ)を置いていたところ、身体等がこんろのつまみに触れてスイッチが入り、可燃物に引火して当該製品及び周辺を焼損した。
19	日立GLS	HT-1500	200V	サンウエーブ	H23年度	2012	02	東京都	可燃物(電気ケトル)底面の樹脂カバーの溶解及びキッチン周辺のわずかな煤け	可燃物(電気ケトル)をこんろ上面に置く際に、つまみに触れてスイッチが入り、置かれていた可燃物が溶解したものと考えられる。
20	日立GLS	HT-1290	100V	サンウエーブ	H24年度	2012	11	東京都	当該製品及びキッチン周辺の焼損	清掃業者がワックス掛けのため、床面のゴミ箱をこんろ上に置いたことにより、スイッチが押し回され、通電・過熱しゴミ箱に引火して、当該製品及びキッチン周辺を焼損したものと考えられる。
21	日立GLS	HT-1290	100V	不明	H30年度	2019	03	兵庫県	人身:被害なし 物損:マンション１室室内全焼	廃棄業者が可燃物（木製の棚）をこんろ上に置いた際に、当該製品のつまみに触れて意図せずスイッチが入り、置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。
22	日立GLS	HT-1290	100V	不明	R3年度	2021	11	東京都	人的被害：なし 物損被害：電気こんろ周辺の壁と天井の一部を焼損。こんろ上に置いた扇風機を全焼。	台所清掃中に扇風機をこんろ上に置いたまま休憩でその場を離れた。 扇風機をこんろ上に置いた際に、当該製品のつまみスイッチに触れて意図せずスイッチが入り、こんろ上に置かれた扇風機が加熱され焼損したもの。
23	日立GLS	HT-1290	100V	サンウェーブ工業株式会社（現株式会社LIXIL）	R5年度	2023	06	神奈川県	人身：無し 物損：こんろ、こんろ上に置いてあった可燃物及びその周辺 6/22消防合同調査実施	居住者が、当該製品の上に可燃物を置いた際に、つまみに触れて意図せずスイッチが回ってしまったものと推定