

前面一口こんろ 事故情報(一口謹告対象機種と同構成を持つ前面一口こんろ事故情報)

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生月	場所	被害状況	原因
1	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2101	-	松下電器産業	S60年度	1985	11	東京都	周囲焼損	立て掛けていた反物が倒れ、原因不明でスイッチが入り、こんろの上に置いてあった樹脂カゴが焼損。
2	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2101	-	松下電器産業	S60年度	1986	1	東京都	周囲焼損	こんろの上に紙袋を放置、何らかの原因でスイッチが入り紙袋に着火したと推定。
3	タカスタンダード	三菱電機	GR-1201A	-	タカスタンダード	S61年度	1986	8	東京都	ヒーター上に置いたプラスチックケースを焼損し、湯沸かし室の食器棚も焼損した。	床に置いた折りたたみイスを流し台の上に乗せた際、操作スイッチつまみにぶつかった。
4	三菱電機	三菱電機	GR-1201A	-	不明	S61年度	1987	3	東京都	ヒーター上に置いた帽子、バドミントンラケットを焼損した。	使用者が電気こんろの前に置かれたヘルメットを持ち上げた際、操作スイッチつまみにぶつかった。
5	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	S62年度	1987	4	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	湯飲み茶碗を洗い、棚に収納中誤ってつまみに触れた。
6	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	S62年度	1987	7	東京都	小火	こんろの上に置いてあった段ボールが燃えた。
7	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	5	東京都	人身:被害なし 物損:カゴ焼損	電気コンロ部を清掃中、誤ってつまみに触れた。
8	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	5	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	掃宅したところ、プラスチック製調味料瓶と換気扇が焦げていた。
9	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	6	大阪府	人身:被害なし 物損:周囲焼損	病室に設置したミニキッチンのヒーター上のお盆が焦げて煙がでた。
10	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	7	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	出勤する為、洗濯機を置いてある台所(通路幅30cm)を通った際、つまみに身体が触れON。
11	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	8	兵庫県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	管理人が荷物の出入れをしていた際、身体がつまみに触れた模様。
12	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250		タカスタンダード	S63年度	1988	8	京都府	人身:不明 物損:照明器具熱変形	不明
13	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250		タカスタンダード	S63年度	1988	9	大阪府	人身:不明 物損:プラスチック盆焼損	不明
14	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1988	10	愛知県	人身:被害なし 物損:居室焼損	ヒータ上の鍋が空焚きで、周囲に延焼。
15	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	S63年度	1988	12	東京都	・ヒーターの上にのせてあったプラスチック容器が燃えた。 ・部屋全体が汚損	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
16	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	S63年度	1989	2	東京都	人身:被害なし 物損:部品焼損	人が入室の際、誤って何らかの拍子でスイッチが入った。
17	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2101	-	松下電器産業	S63年度	1989	3	東京都	周囲焼損	やかんをかけ、5時間強の空焚きをしていた。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生日	発生月	場所	被害状況	原因
18	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	4	東京都	人身:被害なし 物損:部品焼損	ミニキッチンの通路(幅90cm)にダンボール箱を置いた為、45cmと狭くなり体が誤って触れスイッチONした。
19	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	4	愛知県	人身:被害なし 物損:紙類焼損	不明
20	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	5	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	居住者が出掛ける際、ミニキッチン反対側にカラーボックスがあり、33cm幅しかないと通った為、身体の一部が触れON。
21	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H1年度	1989	5	兵庫県	・ヒーターの上ののせてあった板切れ及び温水ボトルが燃えた。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
22	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H1年度	1989	6	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部が靴がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていたジャー炊飯器が加熱され焼損し、周囲に延焼した。
23	クリナップ	パナソニックAP	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H1年度	1989	7	東京都	物損……部品焼損	学生が朝でかける際、バッグが誤ってスイッチに触れ、知らずにでたものと思われる。
24	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	7	大阪府	人身:被害なし 物損:周囲焼損	第一発見者談では、点火つまみが強となっていた。何らかの原因でスイッチONし、ヒーター上のプラスチック筥に着火。
25	クリナップ	パナソニックAP	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H1年度	1989	7	埼玉県	物損…… 製品・周囲焼損	洗濯物と箆を持って室内を歩き回ったので、電気こんろスイッチに洗濯物が引っかかったと推定される。
26	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H1年度	1989	8	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲のビデオ機器焼損)	社員が退社の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず退社された。更にヒーター部の周辺に置かれた可燃物が加熱され焼損し、周囲に延焼した。
27	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	10	広島県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	居住者が出掛ける時、靴等が当たってスイッチがONしたと推定される。
28	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1989	12	東京都	人身:被害なし 物損:部品焼損	スキーに出掛ける時に、スキーを持ってミニキッチンを通った際、スイッチONした為ではないかと推定。
29	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1990	1	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者が外出の際、身体の一部がつまみに触れ長時間通電状態となった。
30	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	サンウエーブ	H1年度	1990	2	東京都	物損…… キッチン回り損傷	こんろが通電状態でフライパンを上下逆にし、ヒーターの上に半分乗せ、その右にプラスチック製組立立てかけていた。熱でフライパンの取っ手が発火、組立に着火した。
31	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H1年度	1990	3	愛知県	人身:不明 物損:キッチン壁煤で汚損	詳細不明
32	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H1年度	1990	3	兵庫県	人身:被害なし 物損:部品焼損	当日午前中外出時、靴がつまみに当たったのに気付かず。ヒーター上に紙袋等があった(自然鎮火)。
33	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H2年度	1990	8	東京都	小火	事務所において、電気こんろのつまみに誤って身体が触れた。
34	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H2年度	1990	9	神奈川県	・ヒーターの周囲にあったプラスチック容器が燃えた	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生日	場所	被害状況	原因
35	タカラスタダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカラスタダード	H2年度	1990	10	東京都	ヒーター上に置いたプラスチック製まな板を焼損した。	大きなバックを持って製品の前を通った際、操作スイッチつまみにぶつかった。
36	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H2年度	1990	12	愛知県	人身：不明 物損：不明	詳細不明
37	ハウステック	日立アプライアンス	HT-1250C	-	日立ハウステック	H2年度	1990	12	愛知県	人身：被害なし 物損：周囲焼損	誤ってスイッチが入った模様。
38	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H2年度	1991	2	神奈川県	人身：被害なし 物損：周囲焼損	留守の部屋で電気こんろスイッチが入りっぱなし。
39	ハウステック	日立アプライアンス	HT-1250C	-	日立ハウステック	H2年度	1991	3	愛知県	人身：被害なし 物損：周囲焼損	何らかの原因でスイッチが入った模様。
40	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H3年度	1991	4	東京都	人身：被害なし 物損：周囲焼損	外出する際、大型バックが電気コンロのつまみに誤って触れスイッチONに気づかずそのまま外出。
41	クリナップ	パナソニックAP	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H3年度	1991	6	東京都	物損…… 製品焼損	外出する際、靴を持って台所を通った。この時靴がこんろのスイッチに接触しONとなり、こんろ上のプラスチック電が発火した。
42	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H3年度	1991	11	東京都	人身：その他(被害なし) 物損：火災(流し台壁、天井、風呂場の天井)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に載せていたプラスチック製食器電が加熱され焼損し、周囲に延焼した。
43	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H3年度	1991	12	東京都	・ヒーター上の可燃物が燃えてボヤが発生した。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのが不明
44	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H3年度	1991	12	東京都	人身：不明 物損：こんろの上に置かれた樹脂が焼損	不明
45	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H3年度	1992	2	神奈川県	火災・死亡1名	電気こんろのスイッチが何らかの要因で「強」に入り、何らかの可燃物に火が移った。 被害者の死因は一酸化炭素中毒。
46	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H3年度	1992	3	東京都	人身：死亡 物損：周囲焼損	引越荷物がミニキッチンの周辺にあり、このため歩行中にダンボール箱がつまみに当たりスイッチが入り電気こんろ上の可燃物に引火したと推定。
47	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H3年度	1992	3	大阪府	人身：その他(被害なし) 物損：台所壁穴開き、ガラス破損	詳細不明 コンロの上にあったガスボンベが加熱爆発した。
48	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H4年度	1992	4	不明	人身事故 無し ポヤ火災	状況：電気ヒーター上へ乗せていたポットが見隠し扉を閉めたはずみ(推定)にヒーターのスイッチが入り火災となる。
49	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H4年度	1992	6	東京都	人身：被害なし 物損：居室焼損	つまみの位置は強方向の15° になっていた。
50	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H4年度	1992	6	大阪府	小火	こんろの上にポリ容器を置いて外出、留守中に発火。
51	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H4年度	1992	6	大阪府	人身：被害なし 物損：周囲焼損	ミニキッチンが火元。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生日	発生月	場所	被害状況	原因
52	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H4年度	1992	6	兵庫県	・ヒーターの上にのせた樹脂製の水切りカゴが燃えた。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
53	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H4年度	1992	11	石川県	・ヒーターの上に置いてあったぬれ雑巾が燃えた	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
54	タカラスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカラスタンダード	H4年度	1992	11	東京都	ヒーター上に置いた水切りかごが燃え、近傍のダンボールに燃え移り、焼損した。	帰宅した使用者のヘルメットが、操作スイッチつまみにぶつかった。
55	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H4年度	1992	12	東京都	ヒーター上に置いた衣類が焼損した。	使用者の身体が電気こんろの操作スイッチつまみにぶつかった。
56	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H4年度	1993	1	東京都	人身：被害なし 物損：水切り籠焼損	つまみに触れON。
57	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H4年度	1993	3	東京都	人身：被害なし 物損：紙屑焼損	つまみに触れON。
58	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H4年度	1993	3	東京都	人身：被害なし 物損：衣類袋焼損	つまみに触れON。
59	三菱電機	三菱電機	CR-1501A	-	不明	H4年度	1993	3	東京都	ヒーター上に置いたお盆、マホービン、エアコンが焼損した。	外出時触れた。
60	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	4	京都府	人身：被害なし 物損：周囲焼損	外出時誤ってつまみに触れスイッチON。
61	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	4	東京都	人身：被害なし 物損：ダンボール焼損	何らかの原因でスイッチが入った。
62	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H5年度	1993	5	東京都	ヒーター上に置いたふきんから発火、カーテン・冷蔵庫が焼損した。	外出時触れた。
63	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	5	東京都	人身：被害なし 物損：水切り籠焼損	つまみにショルダーバックが触れON。
64	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	6	東京都	人身：被害なし 物損：タオル・トレーナー焼損	つまみにバックが触れON。
65	三菱電機	三菱電機	CR-1501B	-	不明	H5年度	1993	8	東京都	ヒーター上に置いたポットのみ焼損した。	ダンボールを移動中、触れた。
66	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H5年度	1993	9	大阪府	小火	こんろの上に置いてあったガスコンロが発火。
67	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H5年度	1993	9	神奈川県	ヒーター上に置いた炊飯器が焼損した。	入浴時触れた可能性あり。(チラシ配布済の物件だった。)
68	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	9	東京都	人身：被害なし 物損：ダンボール焼損	何らかの原因でスイッチが入った。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生月	場所	被害状況	原因
69	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	10	東京都	人身:被害なし 物損:製品焼損	入居者が午後外出する際身体の一部がつまみに触れて電源が入ったものと思われる。
70	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H5年度	1993	11	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	つまみ部に人が触れON状態となったためと推定。
71	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H6年度	1994	5	神奈川県	・ヒーターの上に置いてあった網カゴが、燃えた。 ・部屋全体が汚損	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
72	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	7	神奈川県	小火	カバンがつまみに触れON。
73	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	7	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時つまみに触れたらしい。
74	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	7	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でスイッチが入った。
75	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H6年度	1994	7	東京都	室内煤付着。	ふとんを移動した際触れ、そのまま外出。
76	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	7	宮城県	人身:被害なし 物損:まな板焼損	不明
77	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	8	埼玉県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明(消防署調査中)
78	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H6年度	1994	8	東京都	・ヒーターの上に置いてあった水切りカゴが、燃えた。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
79	ハウステック	日立アプライアンス	HT-1250C	-	日立ハウステック	H6年度	1994	8	愛知県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	自転車を動かした時、つまみに当たりON。
80	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1994	10	東京都	不明	何らかの原因でスイッチが入った。
81	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1101	-	松下電器産業	H6年度	1995	1	東京都	周囲焼損	突っ張り棚が落下しスイッチONとなった。
82	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H6年度	1995	2	埼玉県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でスイッチが入った。
83	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H6年度	1995	2	東京都	ヒーターの上に置いていた歯磨きセットが発火し部屋の中がススで真黒。	知らない間にスイッチのつまみに何か触れスイッチが入った。
84	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H7年度	1995	4	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:不明	詳細不明。 電気こんろ付近より出火。スイッチが強位置であった。
85	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H7年度	1995	4	東京都	ヒーターの上に置いていた洗剤の容器が発火し部屋の中がススで真黒。	知らない間にスイッチのつまみに何か触れスイッチが入った。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
86	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H7年度	1995	5	東京都	周囲焼損	スイッチの切り忘れ。やかんの空焚きで樹脂まな板が倒れ発火。
87	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H7年度	1995	5	神奈川県	人身:被害なし 物損:居室焼損	出勤する際身体の一部が誤ってスイッチ触れたと思われる。
88	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H7年度	1995	6	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	詳細不明 本人留守中に火災が発生しヒーター周辺が煤で汚れた。
89	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H7年度	1995	6	東京都	小火	からだかスイッチに触れONとなった。
90	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H7年度	1995	7	広島県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でスイッチON。
91	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H7年度	1995	9	京都府	人身:その他(被害なし) 物損:火災(ヒーター上の樹脂製水切り 籠焼損)	ヒーターの上に樹脂製水切り籠を放置。 留守中に、火災報知器が鳴り、近所の人が消防署へ通報し、 消防署が出勤したが自然鎮火していた。入居人が外出時にス イッチつまみに当たりスイッチがONとなったと推定。
92	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H7年度	1995	10	東京都	周囲焼損	ダンボールを移動中に、からだかスイッチに触れONとなった。
93	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2102	-	松下電器産業	H7年度	1995	12	兵庫県	周囲焼損	外出時に身体がスイッチに触れONとなった。二時間後に帰宅し、異常に気づいた。
94	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H7年度	1995	12	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、からだの一部等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の周辺に置いた洗面器が発火した。
95	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H7年度	1996	1	不明	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	電気ヒーターのすぐ横にカセットこんろ(ボンベ付)が置かれていたがスイッチに体が触れONの状態のまま外出した。電気ヒーターの温度でボンベが加熱し爆発火災に至った。
96	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H7年度	1996	3	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が引越し作業中に、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかなかったためこんろの上に置いてあった段ボール箱が焼損した。
97	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H8年度	1996	4	京都府	不明	スイッチの切り忘れ。
98	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H8年度	1996	5	大阪府	ヒーターの上に置いてあったカセット式 のガスコンロが、爆発した。 ・部屋全体が、爆発で破損。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
99	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H8年度	1996	5	福岡県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	原因:203号室カセットこんろ(ボンベ付)を電気こんろのそばに置いており、外出時知らないうちに体がスイッチに触れ、通電したまま外出。爆発火災。
100	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H8年度	1996	5	東京都	周囲焼損	スイッチにカバンが当たってONになった。
101	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1996	6	埼玉県	人身:被害なし 物損:居室焼損	引越し時テーブルがつまみに当たってON。
102	タカスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカスタンダード	H8年度	1996	6	兵庫県	被害はこんろのみ。	外室ダンボールが触れた。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
103	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H8年度	1996	6	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、からだの一部等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に置いたダンボール箱が発火した。
104	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H8年度	1996	7	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	不明
105	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1996	7	東京都	不明	引越し時身体の一部がつまみに触れON。
106	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H8年度	1996	7	神奈川県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部が触れヒーターのスイッチが入り通電されたものと推定。
107	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H8年度	1996	8	東京都	周囲焼損	消防署が調査するも不明
108	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H8年度	1996	8	東京都	一部屋全体が、焼損。(全面改修の必要レベル)	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
109	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1996	8	兵庫県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	つまみに触れたか不明だが、ONになっていた。
110	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H8年度	1996	9	東京都	発煙	外出時に身体がスイッチに触れONとなる。
111	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H8年度	1996	10	東京都	小火	消防署が調査するも不明
112	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1996	10	愛知県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	風邪気味でふらふらして外出。この時、つまみに触れたものと思われる。
113	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H8年度	1996	12	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	原因:住人は27歳の女性。設置場所の通路が狭く外出時にバックがスイッチに触れた気がする。月平均10日間くらいしか家に戻らない。
114	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1997	1	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者が知らないうちにつまみに接触したものと思われる。
115	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H8年度	1997	2	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時こんろのつまみに当たった。
116	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H8年度	1997	3	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:その他(ガラス引き戸破損)	ヒーター部の上に載せていた携帯用ガスコンロが加熱され、ガスボンベが爆発したガラス引き戸2枚が破損した。
117	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H8年度	1997	3	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損) システムキッチンの天板、冷蔵庫、壁を焦がした。	スイッチつまみに触れたため電源が入った。 電源SWIは2~3の間でON状態
118	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H9年度	1997	4	東京都	小火	荷物がスイッチに触れたかもしれないと家人が言っている。
119	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H9年度	1997	4	東京都	小火	傘か何かのスイッチに当たったようだ和家人の説明。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生月	場所	被害状況	原因
120	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H9年度	1997	4	東京都	人身:被害なし 物損:居室焼損	外出の際バッグがこんろのつまみに当たりスイッチが入ったと思われる。
121	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H9年度	1997	5	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	電気こんろの上で卓上ガスこんろを使用。ガスボンベが爆発した。
122	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H9年度	1997	5	大阪府	-炊飯器が燃えた。 -ポヤ程度	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
123	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H9年度	1997	6	東京都	小火	空焚き
124	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H9年度	1997	6	東京都	-プラスチック容器が燃えた。 -部屋がススだらけになった。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
125	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H9年度	1997	6	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	スイッチが誤って押され、ヒーターの上、または近傍に置かれていた物に延焼。周囲、及び天井が煤により汚損した。
126	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H9年度	1997	7	東京都	不明	外出の際、身体の一部がつまみに触れONしたと思われる。
127	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H9年度	1997	8	東京都	人身:右腕擦り傷 物損:カセットこんろ破裂	何らかの理由でヒータがONIになっていた。
128	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H9年度	1997	9	大阪府	小火	湯を沸かして寝込み、空焚きになった。
129	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H9年度	1997	9	東京都	人身:被害なし 物損:居室焼損	外出の際荷物または身体がつまみに触れたと思われる。
130	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H9年度	1997	10	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	玄関の出入りの際に何かスイッチに当りこんろ周辺のポット他電気製品が燃える。
131	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H9年度	1997	12	東京都	小火	外出時に身体がスイッチに触れスイッチが入ったのに気づかず外出。
132	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H9年度	1998	1	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	こんろの上部にプラスチックプレート(盆類)を直置きして何らかの状態ですwitchが入り火災になる。
133	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H9年度	1998	3	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明
134	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H10年度	1998	4	東京都	小火	電気こんろの上のカセットコンロを置いていた。気付かずスイッチが入り、カセットボンベが破裂。
135	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H10年度	1998	5	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	住人の体が出掛けに触れたものと思われる。消防署に向く。また、オーナーからも直接連絡が入り現地に行く
136	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2102	-	松下電器産業	H10年度	1998	7	東京都	小火	スイッチの切り忘れ。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生日	場所	被害状況	原因
137	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2102	-	松下電器産業	H10年度	1998	7	東京都	周囲焼損	電気こんろの周囲を物置として使用していた。スイッチをONしたままブレーカを入れた。
138	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	サンウエーブ	H10年度	1998	7	東京都	換気扇、こんろ周辺焼損。	通路にダンボールが置いてあり、身体が触れた。
139	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	三協アルミ	H10年度	1998	7	東京都	不明	スイッチに触れ外出(通路狭く且つ物を置いていた)。ヒーター上に木製組板、その上にカセットこんろを乗せていた。カセットこんろが爆発。ボンベの残りガスは少量であったため、大事には至らなかった。
140	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H10年度	1998	7	神奈川県	不明	引越し時荷物か体がつまみに当り、スイッチが入ったと思われる。
141	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H10年度	1998	7	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時荷物か身体がつまみに当たったものと思われる。
142	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H11年度	1999	4	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	こんろ上部にプラスチック容器が置いて有り物が当り火災に成った。 消防署もこんろの出火原因は物が何らかの原因でスイッチに触れて出火したものと判断し、不注意による事故と断定。
143	タカスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカスタンダード	H11年度	1999	5	東京都	こんろ上に置いたカセットテープ3巻焼損。	洗濯カゴを持ち外出時ぶつかった。
144	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H11年度	1999	6	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	住人出かける際、アタッシュケースが当たったと思われる。
145	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H11年度	1999	6	東京都	・ヒーターの上に置いてあった炊飯器が燃えた。 ・室内がススで黒くなり、クロスの全面張り替え。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
146	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2101	-	松下電器産業	H11年度	1999	8	東京都	周囲焼損 煙を吸ったが軽症	出入り時に体がスイッチに触れ、付近の紙より発火。
147	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	サンウエーブ	H11年度	1999	8	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	不明
148	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H11年度	1999	8	東京都	人身:被害なし 物損:周囲ガラス割れ	不 明(こんろ上のカセットボンベ破裂)
149	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H11年度	1999	8	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入り、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上または周辺に置かれていた可燃物が加熱され焼損したが、酸欠状態で自然鎮火。
150	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H11年度	1999	9	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	身体か何かがつまみに当たりスイッチが入ったものと思われる。
151	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H11年度	1999	9	東京都	・ヒーター上の可燃物が燃えた。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
152	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	不明	H11年度	1999	9	東京都	周囲焼損	電気こんろにやかんをかけたまま熟睡し出火。
153	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H11年度	1999	9	広島県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	スイッチ接点機能は正常です。自動でスイッチが入ることは考えられず、何らかの原因でスイッチつまみが回転し、そのうえ、コンロの上にもものが置いてあったことが加わって、本件に至ったものと推定。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
154	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ベルテクノ	H11年度	1999	9	東京都	物損……天井が煤で黒くなった程度	スイッチつまみに体が触れ、ヒーターの上に乗せていた可燃物(新聞紙)が燃えた。
155	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H11年度	1999	10	大阪府	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者が外出する際、身体がつまみに当たりスイッチが入った。
156	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H11年度	1999	11	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者が外出する際、身体がつまみに当たりスイッチが入った。
157	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H11年度	1999	11	東京都	周囲焼損	電気こんろの上に置いていたパッキン紙から出火。
158	タカラスタANDARD	三菱電機	CR-1201A	-	タカラスタANDARD	H11年度	1999	11	東京都	こんろ上に置いたホットプレートが燃え、壁・天井・換気扇が焼損。	旅行カバンを持って入室時つまみにぶつかった。
159	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H11年度	1999	12	埼玉県	・ボヤ程度(詳細不明)	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
160	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H11年度	2000	2	埼玉県	小火	消防署が調査するも不明
161	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H11年度	2000	2	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	玄関の出入りの際に、物が何らかの原因で接触しスイッチが通電、こんろ上部の可燃物に引火した。
162	パナソニックAP	パナソニックAP	松下	-	松下電器産業	H11年度	2000	3	東京都	小火	電気こんろの上に紙箱を置き、誤ってスイッチを入れた。
163	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	4	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	引越しの最中、知らないうちにスイッチが回ってしまった。
164	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	4	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者が外出する際、バックか身体がスイッチに当たったものと思われる。
165	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H12年度	2000	4	東京都	小火	電気こんろの上に置いていた樹脂脂が燃えた。
166	ハウステック	日立アプライアンス	HT-1250C	-	日立ハウステック	H12年度	2000	4	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	キッチンの前に段ボールがあり通路が狭く、通ったとき体が触れてスイッチが入った。
167	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H12年度	2000	4	愛知県	人身:不明 物損:不明	こんろ付近から出火、スイッチは強位置。
168	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H12年度	2000	5	東京都	・ヒーターの上のプラスチック容器が燃えた。 ・室内ススだらけ。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
169	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H12年度	2000	5	神奈川県	不明	電気こんろの上にコーヒーマーカーを置いていた。酒で酔って誤ってスイッチを入れたと推定。
170	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H12年度	2000	5	埼玉県	不明	消防署が調査するも不明

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
171	タカスタンダード	三菱電機	CR-1202	-	タカスタンダード	H12年度	2000	6	神奈川県	小火。不明。	荷物が当たってスイッチが入った。
172	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	タカスタンダード	H12年度	2000	6	兵庫県	物損……キッチンの壁及びキッチン用品、が焼けた	外出時に電気こんろのスイッチ部に身体が触れてスイッチが入ったと推測され、ハンガーに掛けてあってタオルが、こんろの上のフライパンに落ちて、タオルが燃えて周囲に置いてあったキッチン用品とミニキッチンの壁が焦げた。
173	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H12年度	2000	6	兵庫県	人身:被害なし 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上または周辺に置かれていた可燃物が加熱され焼損し、周囲に延焼した。
174	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	7	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	出かけるときスイッチに触れた気がする(本人談)。
175	ハウステック	日立アプライアンス	HT-1250C	-	日立ハウステック	H12年度	2000	7	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出する際スイッチが入ったと思われる。
176	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	7	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時スイッチに当りスイッチが入ったと思われる。
177	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	7	東京都	人身:被害なし 物損:洗い桶焼損	不明
178	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H12年度	2000	7	東京都	小火	電気こんろの上に段ボールを置き、誤ってスイッチを入れた。
179	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H12年度	2000	7	神奈川県	小火	外出時に誤ってスイッチに触れスイッチを入れたが気がなかった。
180	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H12年度	2000	8	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	詳細不明。
181	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H12年度	2000	8	東京都	周囲焼損	電気こんろの上にカセットコンロを置いて、スイッチが入りボンベ破裂。
182	富士工業	富士工業	不明 (FH-31A) (FH-31B)	-	三協アルミ	H12年度	2000	8	和歌山県	物損…… 製品発煙	スイッチがなんらかの原因で入り、ヒーターが加熱し、発生した煙を煙感知器が検知。住人は外出中。消防が出動したが火災には至らず。(つまみ表面に衝撃による傷跡あり)
183	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H12年度	2000	9	埼玉県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出の際バックが当りスイッチが入ったと思われる。
184	パナソニックAP	パナソニックAP	不明	-	松下電器産業	H12年度	2000	9	神奈川県	周囲焼損	鍋に水を入れスイッチを入れ、気がつくと火が出ていた。
185	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H12年度	2000	10	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	ヒーターの上が物置代わりに使用されていた状態で体や荷物がスイッチに触れ、ヒーター付近に置いてあった物が焼けた。
186	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H12年度	2000	11	愛知県	ヒーターの上に置いていたカセットこんろが破裂。	知らない間にスイッチのつまみに何か触れスイッチが入った。
187	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	朝日工業	H12年度	2001	1	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部等がつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に置かれていた可燃物が加熱され焼損たと推定。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生日	場所	被害状況	原因
188	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H12年度	2001	1	広島県	火災……電気こんろの上に置いてあったカセットコンロのボンベが破裂	外出時に何らかの原因により電気こんろのスイッチが入りになったと推測され、ヒーターが加熱して電気こんろの上に置かれていたカセットコンロのボンベが破裂して火災が発生した。
189	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H12年度	2001	1	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	体や荷物がスイッチに触れ、ヒーターがつき長時間燃焼して火災になった。
190	三菱電機	三菱電機	CR-1501B	-	サンウエーブ	H12年度	2001	3	大阪府	ヒーター上に置いていたヘアドライヤーが燃えた。	ホテルを出る際、スイッチに触れた。
191	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	4	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	電気こんろの上にカセットコンロを乗せていたと思われる。
192	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	5	神奈川県	人身:被害なし 物損:居室半焼	不明(キッチンのこんろからの出火)
193	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	5	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明(こんろから出火)
194	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H13年度	2001	5	東京都	周囲焼損	家人がスイッチが入ったことに気づかず外出。電気こんろの上に置かれていたスプレー缶が破裂した。
195	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H13年度	2001	5	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	家人が外出後、家に戻ると当該機器の上に載せていた電気がま及び周辺が焼損していた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。
196	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H13年度	2001	6	大阪府	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部等がつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に置かれていたゴミ袋が加熱され焼損したと推定。
197	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H13年度	2001	6	東京都	周囲焼損	電気こんろの上に置いていた電気ポットから出火。室内に人は不在。知らぬ間にスイッチに触れ電源入る。
198	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	7	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でヒーターが入り深夜出火。
199	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H13年度	2001	7	東京都	ガスボンベ破裂	電気こんろの上に置いてあった携帯用のガスコンロが破裂した。知らぬ間にスイッチに触れ電源入る。
200	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	8	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明
201	東芝ライフスタイル	富士工業	BHP-111	-	東芝設備機器	H13年度	2001	8	東京都	物損 その他(天井一部変形、壁汚損) 物損について消防からはガスコンロ用のボンベが爆発して天井の物損と壁の汚れとの情報	使用者が外出の際、身体又は持ち物の一部がスイッチ部に触れてスイッチが入り、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更に加熱(ヒーター)部の上にカセット式のガスボンベが置いてあり、これが加熱/爆発し壁・天井の一部が破損した。
202	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H13年度	2001	8	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	清掃していたところ、モップの柄がスイッチつまみに当たり、スイッチが入りこんろの上のものが焼損。
203	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H13年度	2001	9	神奈川県	・ジャーポットが焼損。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
204	タカスタンダード	三菱電機	CR-1501B	-	タカスタンダード	H13年度	2001	9	東京都	ヒーター上に置いた物が溶け、室内の天井、壁を焼いた。	従業員が室内で作業中に、誤って電気こんろの操作スイッチつまみに触れた。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生月	場所	被害状況	原因
205	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H13年度	2001	9	東京都	周囲焼損	外出の際、知らぬ間にスイッチに触れ電源入り、近くに置いてあった樹脂ケースが発煙した。
206	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	9	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明(こんろ上にものが置かれていた)
207	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H13年度	2001	10	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	本人が気付かないうちにスイッチが入ったと思われる。
208	タカラスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカラスタンダード	H13年度	2002	2	神奈川県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が飲酒状態で帰宅の際、身体の一部が荷物等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかなかつた。更にヒーター部の上に載せた革製バッグが加熱され焼損し、周囲に延焼した。
209	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	4	神奈川県	小火	不明
210	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	5	東京都	不明	新入居者が、荷物搬入時スイッチに当たったと思われる。
211	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	6	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者が外出する際、バッグがこんろのスイッチに触れたと思われる。
212	タカラスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカラスタンダード	H14年度	2002	6	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた台所用品が加熱され焼損し、周囲に延焼した。
213	タカラスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカラスタンダード	H14年度	2002	6	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部が荷物等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた可燃物が加熱され焼損し、分電盤が熟溶解した。
214	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H14年度	2002	6	神奈川県	小火	内装工事中にスイッチつまみに身体の一部等が当たり、誤ってスイッチが入り、更にヒーター部の上又は周辺に置かれた可燃物が焼損したものと推定。
215	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	7	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者が気付かずスイッチ入ったものと思われる。
216	タカラスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカラスタンダード	H14年度	2002	7	東京都	ヒーター上に置いた水切りかごが燃え、近傍の分電盤・蛍光灯の樹脂が溶けた。	使用者が誤って電気こんろの操作スイッチつまみに触れた。
217	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	7	東京都	小火	使用者が気付かずスイッチ入ったものと思われる。
218	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	8	神奈川県	人身:被害なし 物損:居室焼損	使用者が気付かずスイッチ入ったものと思われる。
219	ハウステック	日立アプライアンス	HT-1250C	-	日立ハウステック	H14年度	2002	8	愛知県	不明	何らかの原因でスイッチが入った。
220	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H14年度	2002	8	愛知県	小火	詳細不明。 入居人不在中の事故で、スイッチつまみは火力「強」位置だった
221	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H14年度	2002	8	神奈川県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「弱」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた台所用品が延焼した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
222	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H14年度	2002	9	東京都	周囲焼損	電気こんろの上に置いていた樹脂製の品物が煙を出して燃えた。知らぬ間にスイッチに触れ電源入る。
223	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H14年度	2002	9	東京都	周囲焼損	電気こんろ近傍に置いていたカセット式ガスボンベが破裂した。知らぬ間にスイッチに触れ電源入る。
224	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H14年度	2002	9	愛知県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	事故発生情報は9月19日天白消防署からサンウエーブ工業株式会社名古屋サービスセンターに連絡を頂いた。SBE-101の図面が欲しいとの内容であった。消防署の事故に対する見解は使用者の誤使用による不注意でスイッチが入った。
225	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H14年度	2002	10	三重県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	10月2日機大系イマジニア様よりAM9:10ミニキッチンが火災を起こした為、原因を調査したいとの電話が当社四日市営業所に入り、Y所長が工務店と現地訪問、消防署には連絡してないとの連絡があった為、消防署に連絡してもらう。
226	タカラスタANDARD	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカラスタANDARD	H14年度	2002	10	兵庫県	人身:その他(被害なし) 物損:その他(爆発)	入居人が外出の際、ショルダーバッグがスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に載せていた携帯用ガスコンロが加熱され、ガスボンベが爆発した。
227	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	11	東京都	人身:被害なし 物損:ダンボール焼損	不明
228	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	11	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	ミニキッチン前においてあったダンボールが倒れてスイッチが入った。
229	ハウステック	日立アプライアンス	HT-1250C	-	日立ハウステック	H14年度	2002	12	東京都	小火	何らかの原因でスイッチが入った。
230	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2002	12	埼玉県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	使用者気付かずスイッチが入った模様。
231	タカラスタANDARD	日立アプライアンス	HT-1250	100V	タカラスタANDARD	H14年度	2003	1	宮城県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に置かれていたまな板が加熱され焼損したと推定。
232	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H14年度	2003	1	東京都	記録上では原因、状況が触れられておらず、詳細不明	記録上では原因、状況が触れられておらず、詳細不明。
233	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H14年度	2003	2	兵庫県	小火	詳細不明。 外出時にセカンドバックがスイッチにぶつかってスイッチが入ったと推定。
234	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2003	2	神奈川県	人身:被害なし 物損:製氷皿焼損	外出時こんろのつまみに当たってスイッチが入ったと思われる。
235	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H14年度	2003	3	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因で電気こんろのスイッチが入り、こんろ上のガスこんろが破裂した。
236	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H15年度	2003	4	神奈川県	火災	詳細不明。 スイッチつまみに身体が当たり電気こんろの上または周囲の可燃物が燃えて延焼した。
237	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H15年度	2003	4	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	こんろつまみに身体の一部が当たりスイッチが入ったものと考えられる。
238	タカラスタANDARD	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカラスタANDARD	H15年度	2003	4	北海道	人身:その他(被害なし) 物損:火災(建家焼損)	入居人が外出の際、バッグがスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に載せていた携帯用ガスコンロが加熱され、ガスボンベが爆発し延焼した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
239	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H15年度	2003	5	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時身体の一部がコンロのつまみに当たってスイッチが入った。
240	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H15年度	2003	6	東京都	周囲焼損	外出の際カバンが触れ、知らぬ間にスイッチの電源入り、上においていた可燃物が燃えた。
241	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	サンウエーブ	H15年度	2003	7	石川県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	電気こんろを入居者は全く使用していなかったが、同居者が電気こんろのスイッチつまみに触れたため電源が入り、電気こんろの上にあった電気ポット等が燃え、壁面と天井面を焼失したものと推定される。
242	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H15年度	2003	8	東京都	不明	外出時、腰がスイッチに触れこんろ上のペットボトルが発火。
243	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H15年度	2003	8	東京都	人身:被害なし 物損:カセットボンベ破裂	不明
244	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H15年度	2003	9	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時身体の一部がコンロのつまみに当たってスイッチが入った。
245	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H15年度	2003	9	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時カバンがつまみに触れたことにより通電された。
246	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H15年度	2003	12	東京都	物損…… 火災(周囲焼損)	トイレに行く際、身体の一部がスイッチに触れ通電。こんろ上に置いたダンボールが発火。
247	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H15年度	2003	12	東京都	周囲焼損	電気こんろの上に物を置いていた。部屋を出る際、知らぬ間にスイッチに触れ電源入る。
248	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H15年度	2003	12	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部等がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に置かれていた鍋が加熱された中の食品が焼損したと推定。
249	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H15年度	2003		愛知県	・こんろ廻りが煤けていたが原因等は不明。	誤使用か、切り忘れか、体等がぶつかってスイッチが入ったのか不明
250	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H15年度	2004	1	福岡県	人身:その他(被害なし) 物損:その他(窓ガラス破損)	詳細は不明だが、電気こんろの上にカセットコンロが置かれていたとの事より、何らかの原因でカセットコンロが加熱され、ガスボンベが爆発したものと消防局では推定している。
251	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H15年度	2004	1	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	使用者が1/13寒家に帰る時、旅行カバンを持って出た。その際、旅行カバンがスイッチに触れ、そのまま気づかず外出。電気こんろ上の可燃物が燃え、小火となった。(1/13~25の間の特定ができない。)
252	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H15年度	2004	2	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	引越し作業時にダンボール箱が沢山出入口に積み上げられて狭くなり、外出時に身体がスイッチに触れて「ON」となった。そのまま気づかず外出し、電気こんろの上に置いてあった可燃物が燃えて小火となった。
253	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H15年度	2004	2	京都府	人身:その他(被害なし) 物損:その他(窓ガラス破損)	入居人が外出の際、身体が荷物でスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた携帯用ガスコンロが加熱され、ガスボンベが爆発した。
254	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H15年度	2004	2	東京都	物損…… 火災(周囲焼損)	朝30分ほど外出して帰宅したらこんろ周辺が焦っていた。
255	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H15年度	2004	3	千葉県	部屋焼損	知らぬ間にスイッチの電源を入れてしまい、周囲に置いてあった物が溶けて倒れ、発火した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生日	場所	被害状況	原因
256	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H15年度	2004	3	広島県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に鍋が置かれ中にプラスチック製食器が入っていたため焼損し、周囲に延焼した。
257	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	4	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	引越し荷物が梱包のまま玄関横に積み上げたまままで通路が狭くなり、外出時に身体が何かにぶつかり、スイッチが「ON」になった。又、電気こんろの上部や周囲に可燃物が放置されており、それに引火したものと考えられる。
258	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	マイセット	H16年度	2004	4	東京都	物損…… 火災(周囲焼損)	外出時ザックがSWIに触れ、通電。気付かず外出、こんろの上に置いたプラスチック製水切りかごが燃えた。
259	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	5	富山県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	電気こんろの下に冷蔵庫を設置、冷蔵庫を開け閉めのとき扉が電気こんろのスイッチに触れONになったことに気づかなかった。時間たつたボヤになった。ずれた鍋底の熱が伝わりてて天板のメラミンが焦げる。水で消火。
260	タカラスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカラスタンダード	H16年度	2004	5	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に置かれた炊飯器が焼損し、周囲に延焼した。
261	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	5	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	給湯室で作業し、電気こんろの上に樹脂製のものを置いて、体の一部がスイッチに触れONの状態になったことに気づかず給湯室を出た。樹脂製品が溶けて燃えボヤに至った。
262	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H16年度	2004	5	東京都	小火	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたまな板が発煙、発火。
263	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H16年度	2004	6	愛知県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	詳細不明
264	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	6	京都府	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	電気こんろの上にガスボンベを置いたまま、何らかの原因で、スイッチがONとなり、気づかず外出した。ボンベが爆発しているもののが損傷した。
265	クリナップ	パナソニックAP	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H16年度	2004	6	千葉県	物損…… 製品焼損	使用者が外出の際、体の一部がスイッチ部に触れて通電した。その際、電気こんろの上にプラスチック容器などの可燃物が置かれていたため発火した。
266	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H16年度	2004	6	新潟県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	入居者留守の間に火災となる。キッチンは玄関先の通路上に位置しており、ヒーター上にヤカンが乗って空焚き状態になり、回りの可燃物に引火。東北電力長岡(営) A様より連絡有り。安全装置の間合せより情報入手。
267	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H16年度	2004	6	兵庫県	人身:被害なし 物損:ミニキッチン焼損	何らかの原因で電気こんろが過電状態となったと考えられる。
268	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H16年度	2004	7	東京都	小火	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたまな板が発煙、発火。
269	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H16年度	2004	7	兵庫県	部屋焼損	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたカバンが発煙、発火。
270	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H16年度	2004	8	東京都	人身:煙を吸った 物損:不明	不明
271	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H16年度	2004	8	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	不明
272	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	9	愛知県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	居住者(独身男性)が早朝外出時、電気こんろのスイッチにぶつかってあわてて出て行った。電気こんろの上にカセットを置いていたので、それが熱せられて爆発した。通報により消防が出勤し、消火する。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
273	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H16年度	2004	11	埼玉県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(建家焼損)	入居人が引越し荷物を搬出の際、荷物がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に置かれた可燃物が焼損し、周囲に延焼した。
274	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H16年度	2004	12	宮城県	人身:その他(被害なし) 物損:不明	不明
275	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2004	12	福岡県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	居住者(独身男性)が午前4時外出、その時はスイッチ等には触れなかったと言っていたが廊下に荷物が積んであり、狭小であった。午前6時、隣の人が臭いに気づいて消防署に通報し消火する。
276	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2102	-	松下電器産業	H16年度	2005	2	東京都	周囲焼損	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたダンボール箱が発煙、発火。
277	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H16年度	2005	2	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	居住者(独身男性)が早朝外出時、電気こんろのスイッチにぶつかって、慌てて出て行った。電気こんろの上にカセットを置いていたので、それが熱せられて爆発破裂した。通報により消防が出勤し、処理する。爆発破裂の為、窓ガラスが割れる。出火は無かった。
278	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H16年度	2005	3	奈良県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(建家焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上または周辺に置かれた可燃物が焼損し、周囲に延焼した。
279	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H16年度	2005	3	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でこんろスイッチが入った。
280	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	4	京都府	周囲焼損	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた本箱が発煙、発火。
281	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	サンウエーブ	H17年度	2005	4	神奈川県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	居住者(独身男性)が早朝外出時、電気こんろのスイッチにぶつかって、慌てて出て行った。電気こんろの上にフライパンを置いていたので、それが空焼き状態となり、発煙。通報により消防が出勤し、処理する。フライパンの空焼きにより発煙、周囲の壁面が黒くなっている。
282	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	5	神奈川県	周囲焼損	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた樹脂製品が発火。
283	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H17年度	2005	6	京都府	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因でこんろスイッチが入った。
284	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	6	東京都	部屋焼損	カバンがスイッチに触れスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた可燃物が発火。
285	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H17年度	2005	7	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	調理後、スイッチを「強」のままで切り忘れて隣の部屋にて家族で食事をしていたら、1時間経ち、調理をしていた部屋より出火した。
286	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	7	神奈川県	周囲焼損	地震により本類が落下し、スイッチに当たりスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた本類が発火。
287	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H17年度	2005	8	埼玉県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	当該製品の右脇に置いていた樹脂製まな板が焼損する火災が発生し、周辺が汚損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至ったものと思われる。
288	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H17年度	2005	8	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	外出して、暫くして帰宅するとこんろの上のプラスチック製食器箱が焼損していたので水をかけて消火。スイッチ操作をしていないため、外出時こんろのつまみに触れたものと推定。
289	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	8	東京都	周囲焼損	カバン或いは体の一部が触れスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた樹脂製のゴミ箱が発火。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
290	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H17年度	2005	9	埼玉県	小火	不明
291	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H17年度	2005	9	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていたプラスチックポウルが焼損し、周辺に延焼した。
292	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H17年度	2005	10	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時身体の一部がコンロのつまみに当たってスイッチが入ったか横にあった物干し棚が倒れてスイッチに接触した。
293	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H17年度	2005	10	東京都	ヒーターの上に置かれた台所用品が燃え、ミニキッチンの換気扇も焦げた。	知らない間にスイッチのつまみに何かに触れスイッチが入った。
294	クリナップ	パナソニックAP	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H17年度	2005	11	千葉県	物損…… 製品焼損	使用者が外出の際、体の一部がスイッチ部に触れて通電した。その際、電気こんろの上に新聞紙などの可燃物が山積みになっていたため発火した。
295	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	12	京都府	周囲焼損	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたガスボンベが破裂。
296	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2005	12	愛知県	周囲焼損	電気こんろの上に置いていた木製台と木製台上の電子レンジの一部が燃えていた。
297	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H17年度	2005	12	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた可燃物が焼損し、周辺に延焼した。
298	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2006	1	広島県	小火	スイッチ部に知らぬ間に車椅子が触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた洗面セットが発煙。
299	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H17年度	2006	1	埼玉県	不明	ヒーター上に置いたカセットこんろが発火した。聞き取りの結果、ゴミ袋を出す時に袋をスイッチつまみにぶつけ、衝撃で電源が入り、ボンベが発火したものの。
300	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H17年度	2006	1	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	居住者(独身男性)が朝外出時に電気こんろのカセットコンロが発火し505号室内が焼損(内装3m天井5m収納物置)テラス側の窓ガラスが割れ爆風・破片により道路対面の2F建て木造住宅(A棟)の屋根及びテラスが破損した。
301	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H17年度	2006	2	東京都	周囲焼損	電気こんろの上に置いていた樹脂製食器カゴが焼損。家人が知らぬ間に触れてスイッチが入る。
302	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H17年度	2006	3	神奈川県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	207号室の室内焼損 207号室はオーナー様の手配でリフォーム
303	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	4	東京都	小火	外出時衣服の一部がコンロのつまみに当たってスイッチが入った。
304	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H18年度	2006	5	東京都	物損… 部屋が煤けた状態	13時頃外出、夜帰宅時発見(煙り)。こんろは普段は使用せず。ヒーター上に新聞紙を乗せて置いた。
305	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	サンウエーブ	H18年度	2006	6	滋賀県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	居住者(独身女性)が朝出勤の為外出、玄関前にて迎えるバスに乗車時に火災警報機がなり、部屋に戻り火災を発見し消火。119番通報をしたので消防が現地確認する。外出時バッグ等がスイッチに触れて通電し火災と成った。
306	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H18年度	2006	6	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:その他(窓ガラス破損、玄関ドア変形)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていたカセットコンロが加熱され、ガスボンベが爆発した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生月	場所	被害状況	原因
307	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H18年度	2006	6	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	親戚に貸し倉庫として使用し、荷物の搬入時に何らかの原因で通電し煙がでた為消防に通報。
308	クリナップ	パナソニックAP	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H18年度	2006	6	東京都	物損…… 製品焼損	詳細は不明であるが何かがスイッチ部に触れて通電、電気こんろの上に置かれていた可燃物が発火した。(消防署談)
309	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H18年度	2006	7	東京都	ヒーターの上に置いていたプラスチック製水切りが発火し約2㎡焼損	知らない間にスイッチのつまみに何かが触れスイッチが入った。
310	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	7	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	何らかの原因で電源が入ったと考えられる。こんろ付近のゴムヘラが倒れ発火。
311	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H18年度	2006	7	東京都	ヒーターの上に置いていたカセットこんろが破裂。	知らない間にスイッチのつまみに何かが触れスイッチが入った。
312	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2102	-	松下電器産業	H18年度	2006	7	神奈川県	消防署によると不明	消防署より情報未開示のため不明
313	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2101B	-	松下電器産業	H18年度	2006	7	東京都	消防署調査中で状況知らされず。	スイッチ部に知らぬ間にゴミ袋が触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたゴミが発火。
314	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H18年度	2006	7	山形県	製品の上に置かれたプラスチックの盆が溶けた	平成18年7月22日20時頃こんろの上に載せてあったプラスチックのお盆が溶けたので、住民が気付きスイッチを切って消火した。スイッチが何故入ったのか不明
315	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H18年度	2006	7	神奈川県	詳細不明。ヒーターの上に電気ポットが置かれていた。	知らない間にスイッチのつまみに何かが触れスイッチが入った。
316	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	8	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	食料品が入った袋をこんろ上に置き、掃除をした際、つまみに触れて電源が入ったと思われる。
317	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	三協アルミ	H18年度	2006	8	東京都	物損…… 製品の上に置かれた一口電磁調理器が焦げた	ゴミ袋をこんろのスイッチつまみにぶつけ、電源入りになった模様。気付かずそのまま入浴。ヒーター上に置いていた樹脂製組板が溶け、その上の一口電磁調理器が焦げた。
318	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	9	神奈川県	小火	荷物を室外に運び出す時スイッチに当たった。
319	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H18年度	2006	9	東京都	人身:その他(煙を吸い込み1日入院) 物損:火災(周囲焼損)	入居者が帰宅の際、ショルダーバッグ又は身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが入った事に気づかなかった。更にヒーター部分の上および周辺に置かれた可燃物が発火し周辺に延焼し、こんろ上に置かれたカセットガスこんろのボンベが爆発した。
320	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H18年度	2006	10	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	入居者が、リックサックと手提げバックを持って外出する際何らかの原因で通電しポヤと成り自然消火と成り事なきを得た。
321	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	10	東京都	小火	何らかの原因でこんろのスイッチが入った。
322	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H18年度	2006	10	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居者が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部分の上に載せていたプラスチック容器が加熱され焼損し、こんろ周辺へ延焼した。
323	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	サンウエーブ	H18年度	2006	10	神奈川県	物損…… 火災(周囲焼損)	入居者が手荷物を持って外出。何らかの原因でこんろのスイッチが入り、電源オンに気付かず。ヒーター上に置いていた電磁調理器が焦げた。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生月	場所	被害状況	原因
324	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	10	奈良県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	出かける際にカバンがぶつかった。こんろ上にタオルとコップを置いていた。
325	LIXIL	富士工業	FHS-31B	-	サンウエーブ	H18年度	2006	11	佐賀県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	オーナーが普段使用していたが、外出時電気こんろ上部の雑誌等に着火し延焼拡大したもの。壁・天井・衣類の一部が損傷
326	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H18年度	2006	11	鳥取県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、ショルダーバッグがスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていたやかんが加熱され、こんろ周辺に置かれた可燃物へ延焼した。
327	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	11	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出時スイッチに触れた模様。電気こんろ上にカセットコンロを置いて使用。
328	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H18年度	2006	11	京都府	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた工具入りプラスチックケースが焼損し、こんろ周辺に延焼した。
329	ハウステック	日立アプライアンス	HT-1250C	-	日立ハウステック	H18年度	2006	11	愛知県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者が引越し準備中につまみに触れた模様。
330	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H18年度	2006	11	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者が気付かないうちにスイッチが入ってしまった。
331	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H18年度	2006	11	東京都	物損・火災(周囲焼損)	入居者が外出時、何らかの原因でこんろのスイッチが入り通電状態となったことに気付かず外出。ヒーターが加熱しヒーター上に置いたカセットこんろが爆発した。
332	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H18年度	2006	11	宮城県	小火	スイッチ部に知らぬ間に触れてスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた炊飯器が発火。
333	ハウステック	日立アプライアンス	HT-1250C	-	日立ハウステック	H18年度	2006	12	愛知県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	電気こんろ上にケーキの箱を動かす際に梱包していたヒモがつまみに引っかかり電源が入ったと思われる。
334	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H18年度	2006	12	千葉県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	何らかの原因により電気こんろのスイッチが「強」の位置に回り通電状態となり、こんろ周辺にあった可燃物が燃え、延焼したものと推定する。
335	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H18年度	2007	1	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、身体の一部がスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更にヒーター部の上に載せていた電気ポットが加熱され焼損し、こんろ周辺に置かれたプラスチック容器へ延焼した。
336	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H18年度	2007	1	京都府	物損…… 火災(周囲焼損)	家人の外出時、何らかの原因でこんろのスイッチが入り通電状態となったことに気付かず外出。ヒーターが加熱しヒーター上に置いていた雑巾、プラ製バケツ、殺虫剤スプレー缶が発熱、爆発した。
337	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2101	-	松下電器産業	H19年度	2007	4	東京都	小火 煙を吸って入院したが、すぐ退院	電気こんろの上に置いていた可燃物が、何らかの要因でスイッチが入り、燃えたと推定。
338	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	4	岐阜県	火災・負傷1名 (軽い火傷)	知らぬ間に近くに置いてあった段ボールの角でスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた卓上ガスこんろのガスボンベが破裂、樹脂製まな板の一部が溶けたと推定。手に軽い火傷(通院1回、塗り薬塗布)。
339	クリナップ	パナソニックAP	HK-1102	100V 1.2KW	クリナップ	H19年度	2007	4	埼玉県	物損・製品及び周囲損傷	使用者が外出の際、体の一部がスイッチ部に触れて通電した。その際、電気こんろ上に置かれていたカセット式ガスコンロが熱せられ、カセット用ガスボンベが爆発し製品及び周囲を損傷した。
340	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H19年度	2007	4	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	入居人が外出の際、ショルダーバッグがスイッチつまみに当たり、スイッチが火力「強」に入ったことに気づかず外出された。更に外出の際ヒーター部の上に載せていたフライパンにも当たり壁際にずれため、加熱され流し台壁に延焼した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生日	発生日	場所	被害状況	原因
341	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	4	神奈川県	人身:被害なし 物損:食品、ごみ焼損	外出時にスイッチに触れて電源が入った。
342	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	4	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者はスイッチに触れた記憶はないが、外出時に靴を履くとき触れたかもしれないとのこと。
343	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H19年度	2007	5	大阪府	周囲焼損	消防署が情報未開示のため不明
344	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	5	東京都	人身:被害なし 物損:周囲焼損	外出する際、ショルダーバックが電気こんろのつまみに接触し、電源が入ったと思われる。
345	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	5	神奈川県	人身:被害なし 物損:周囲焼損	入居者が部屋に戻った際、こんろのつまみに接触しスイッチが入ったものと思われる。
346	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H19年度	2007	5	東京都	人身事故 無し ボヤ火災 損害軽微	入居者が外出時荷物を何らかの原因でこんろに接触しスイッチが通電した。現場検証時に(オーナーと小平警察官と確認済み)電気こんろ上部にカセットこんろ置き、引火爆発した。
347	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電器産業	H19年度	2007	5	東京都	部屋焼損	家人が外出時に物がスイッチに当たった記憶があるとの家人の説明。
348	タカラスタンダード	三菱電機	CR-1201	-	タカラスタンダード	H19年度	2007	5	兵庫県	ヒーター上に置いたペットボトル・コンビニ弁当などが燃えた。	座っていたソファを移動した時、ヒーターの前にあった小テーブルが傾いてつまみを押し回した。
349	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H19年度	2007	5	神奈川県	物損…… 火災(換気扇、壁を焦がした)	5月30日夜半に入居者が帰宅して、キッチンの前を通りそのまま就寝した。その後午前4時頃警報で目が覚めたら電気こんろの横に立てかけてあった樹脂製まな板が燃えて、換気扇と壁を焦がした。(居住者が消火器で消火)
350	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H19年度	2007	6	東京都	ヒーターの上に置いていた炊飯器が発火し室内ほぼ全焼	知らない間にスイッチのつまみに何かに触れスイッチが入った。
351	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	6	東京都	人身:被害なし 物損:製品焼損	現在、消防で調査中。
352	タカラスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカラスタンダード	H19年度	2007	6	京都府	人身:その他(被害なし) 物損:火災(窓ガラス、網戸破損)	家人が外出した20分後くらいに、電気こんろの上において使用していた携帯用ガスこんろのガスボンベが破裂した。事故の原因は、家人が外出する際、ショルダーバックが電気こんろのスイッチつまみに接触し、電源が入り、ボンベが加熱されて破裂したものと推定される。
353	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	6	神奈川県	火災	何らかの要因でスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた段ボールとIH調理器が燃えたと推定。
354	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	7	東京都	火災 (配電盤の溶け)	引越し作業中に知らぬ間にスイッチが入り、電気こんろの上に置いていた調理器具が燃えたと推定。
355	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	7	東京都	火災 (キッチン天井上げ)	何らかの要因でスイッチが入り、電気こんろの上に置いていたポット、木製研等が燃えたと推定。
356	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H19年度	2007	7	広島県	物損…… 製品の上に置かれた一口電磁調理器が焦げた	7月17日の午後4時前に住居者が電気こんろの前を通過して外出した時、何らかの原因で電気こんろのスイッチがONの状態になりこんろの上に置かれていたIHクッキングヒーターの樹脂部が燃えて壁を焦がした(管理人が消火器で消火)
357	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2101	-	松下電器産業	H19年度	2007	7	静岡県	火災 (換気扇焼損)	電気こんろのスイッチを切り忘れたことにより、鍋に入っていた揚げ物の油が過熱し発火した。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生日	発生月	場所	被害状況	原因
358	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	サンウエーブ	H19年度	2007	7	東京都	火災 (ベニヤ板発煙)	全く使用していない電気こんろなので、誰かが知らずにスイッチに触れてスイッチが入り、電気こんろの上に被せていたベニヤ板の置台が焦げて発煙していた。
359	タカラスタンダード	三菱電機	CR-1201A	-	タカラスタンダード	H19年度	2007	7	東京都	ヒーター上に置いた砂糖20kgが燃え、キッチン台下の電源線とキッチン台下の冷蔵庫などの電源線が燃えた。	電気こんろの約60cm前にあった下駄箱に、ものを入れたときにツマミに当たった。
360	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H19年度	2007	7	千葉県	樹脂製まな板が燃え、周囲を焼損し、電気こんろの下に保管していたカセットコンロのボンベが爆発	家人が外出の際につまみに身体等が当たり、スイッチが入ったと思われる。
361	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H19年度	2007	8	東京都	こんろの上に置いてあったカセット式ガスこんろの底面が焦げた。	家人が玄関に置いていた段ボールを運ぶ際につまみに身体等が当たり、スイッチが入ったと思われる。
362	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	8	東京都	火災 (キッチン焼損・サッシ窓破損)	家人が外出の際につまみに身体等が当たってスイッチが入り、電気こんろ付近に置いてあった脂製の皿が燃え、近くに置いてあったカセット式ガスこんろのボンベが破裂したと思われる。
363	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	8	東京都	火災 (キッチン焼損・サッシ窓破損)	家人が外出の際、当該機器のつまみに身体や荷物が触れ、スイッチが入ってしまい、当該機器の上に載せてあった油の入った鍋が過熱発火し、火災に至ったと思われる。
364	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	三協立山アルミ	H19年度	2007	8	東京都	物損……電気こんろの周辺が焦げて部屋全体が焦げた	外出時に何らかの原因により電気こんろのスイッチが入りになったと推測され、ヒーターが加熱して電気こんろの上に置かれていた可燃物が燃焼したと思われる。住人が帰った時はブレーカーが落ちており既に自然鎮火していた。
365	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H19年度	2007	8	愛知県	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	入居者が外出する際何らかの原因で通電しボヤと成り自然消火と成り事なきを得た。 事故状況:こんろ上に置いてあったコンタクトレンズ及び水筒が損失した。
366	LIXIL	富士工業	SBE-101	-	サンウエーブ	H19年度	2007	9	東京都	人身事故 無し ポヤ火災 損害軽微	入居者が、外出する際手揚げバックがつまみに接触し通電し小火が発生まもなく自然消火と成る。 事故状況:こんろの前面と側面にクランクが入り周辺が黒く焦っていた。
367	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H19年度	2007	9	福岡県	人身事故:無し ポヤ火災:損害軽微(換気扇、蛍光灯焼損)	2007年9月23日午後19時10分頃、青木ベッククリニックの1階レントゲン室に設置された電気こんろのスイッチが何らかの原因で入りの状態になり、ヒーターの上に置かれていたゴミ箱に着火し、蛍光灯、換気扇を焼損する小火に至った。小火は居住者が消火し、9月27日に消防が連絡により状況を確認した。
368	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	-	不明	H19年度	2007	10	東京都	火災 (周辺の壁・天井等が焦げ)	調理を終え、油の入った鍋を当該製品の上に置いたまま外出した。帰宅すると、当該製品周辺及び壁、天井、吊り棚の一部が焼損し、鎮火していた。事故原因は、家人が外出する際、身体または荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入ったのではないかとと思われる。
369	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	-	日立ハウステック	H19年度	2007	10	神奈川県	火災 (居室・家財ほぼ全焼)	家人が外出後、当該機器の上に置いてあった郵便物等が燃え、火災が発生した。家人が外出する際、身体または荷物が当該機器のつまみに触れてスイッチが入ったと思われる。
370	三菱電機	三菱電機	GR-1201A	-	不明	H19年度	2007	10	東京都	ヒーター上にやかん、その近傍にゴミ袋が置かれていたためゴミ袋が燃えた。	こんろのスイッチつまみに、物が当たってつまみが回り、スイッチが入ったものと推定。
371	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H19年度	2007	11	神奈川県	火災(周辺の壁、天井焼損)	家人が外出した後、火災が発生し、こんろの上に置いてあった可燃物が焼損した。事故原因は、家人が外出する際、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入ったことが考えられる。
372	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H19年度	2007	11	埼玉県	火災 (電気こんろ、樹脂製のお盆、卓上IH調理器の3点が焼けたのみで、壁等に類焼は無い。)	・11月30日 朝方、家人が寝ている間に一緒に泊まっていた友人が出かけた。その後家人が目覚まし、電気こんろ付近より煙が出ているのに気づき消火した。 ・電気こんろは普段使っておらず、上に樹脂製のお盆を置き、その上に卓上IH調理器を置いていた。 ・入居者の友人が外出時カバンがスイッチに当たりコンロの上の卓上IH調理器が燃えたと推定する。
373	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	マイセツ	H19年度	2007	12	東京都	火災(電気こんろの周辺とキッチンの壁が焦げた)	・12月24日 住民が外出後、上階の住民が焦げ臭い気づき119番通報。消防が到着時は既に自然鎮火していた。 ・こんろは日頃使用してなく、外出時に体や物が当たりスイッチが入ったと思われる。こんろ上の可燃物(トイレットペーパーや詰替洗剤等)が焦げた。 (・こんろのツマミは正規な物でなく別の機器のツマミが取り付いて改造されていた。)
374	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H19年度	2007	12	大阪府	ミニキッチン上台・火災報知器が焼損し、居室入り口側の壁・天井が一部焦げた。	電気こんろのスイッチが強い位置であったことから、家人が外出時に身体又は荷物が電気こんろのスイッチに当たり通電状態になり、こんろの付近にあった可燃物が燃えて火災に至ったと推定される。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生日	発生月	場所	被害状況	原因
375	富士工業	富士工業	FH-31A	100V	不明	H19年度	2008	1	東京都	火災……電気こんろ上の可燃物が焼け けキッチンの壁が焦げた	外出時に何らかの原因により電気こんろのスイッチが入りに なつたと推測され、ヒーターが加熱して電気こんろの上に置か れていた可燃物が焼失して、住人が帰宅した時は既に自然 鎮火していた。
376	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2102	-	松下電器産業	H19年度	2008	1	東京都	火災 (壁、床、天井の一部が焼損)	マンションの一室より出火し、壁、床、天井の一部を焼損した。 リフォーム会社が部屋の片付けをした時、身体又は荷物が当 該製品のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの付近にあつ た可燃物が焼損したものと思われる。
377	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	-	松下電工	H19年度	2008	2	石川県	火災 (機器・お盆・周囲等)	家人が帰宅し、しばらくすると当該製品及びお盆・水切り籠が 焼損し、周囲の壁が焦げた。家人が帰宅の際、身体または荷 物が当該機器のつまみに触れてスイッチが入つたと思われる。
378	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	-	不明	H20年度	2008	4	神奈川県	ヒーター上に置かれていた雑物が燃え 小火となった。 人身被害なし。	未改修(スイッチガード取付けしていない)のこんろのスイッ つまみに、何か当たつてつまみが回り、スイッチが入つたも のと推定。
379	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H20年度	2008	4	広島県	火災 (当該製品上部の換気扇と火災報知器 が焼損)	身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、 こんろの上に置かれていた段ボール等が焼損したものと思わ れる。
380	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	100V	不明	H20年度	2008	4	京都府	火災 (天井と床の一部を 焼損)	身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、 こんろ周辺の可燃物が焼損したものと思われる。
381	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	5	東京都	火災	当該製品が出火元と思われる火災が発生した。事故原因は、 身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、 火災に至つたものと思われる。
382	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電器産業	H20年度	2008	5	千葉県	火災	当該製品の上に置いてあったIH調理器が焼損する火災が発生 した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れ てスイッチが入り、こんろの上に置いていたIH調理器が焼損 したものと思われる。
383	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H20年度	2008	5	埼玉県	火災	当該製品の上に置いていたカセット式ガスこんろが破裂し、ガ ラス戸やドアのガラスが割れた。事故原因は、身体又は荷物 が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上に置 いていたカセット式ガスこんろが過熱し、破裂したものと思わ れる。
384	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	6	東京都	火災	当該製品の上に置いてあった可燃物が燃え、周囲の壁及び天 井の一部が焼損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品 のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上に置かれていた 可燃物が焼損したものと思われる。
385	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	サンウエーブ	H20年度	2008	6	福岡県	人身事故:無し 火災:消防による消火活動実施(放水し た)	電気こんろ付近から出火し、消防が消火活動を行った。電気こ んろのスイッチに身体か荷物の一部が触れて、ヒーターの上部 が周囲に置かれていた可燃物が延焼したか現在、消防にて調 査中。
386	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H20年度	2008	7	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	外出先から帰宅すると部屋全体が煤け、キッチン付近で火が 燃っていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに 触れてスイッチが入り、周囲の可燃物が焼損したものと思わ れる。
387	ハウステック	日立アプライアンス	HT-1250C	-	日立ハウステック	H20年度	2008	7	三重県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	当該製品の上に置いていた樹脂製の洗濯かごが溶けて煙が 出ていた。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに 触れてスイッチが入り、火災に至つたものと思われる。
388	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	-	不明	H20年度	2008	7	神奈川県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	当該製品の横に置いていたガスこんろのボンベが爆発し、窓ガ ラス及び壁等が破損した。事故原因は、身体又は荷物が当該 製品のつまみに触れてスイッチが入り、火災に至つたものと思 われる。
389	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	7	広島県	小火 (食器カゴの溶け)	家人の母親が引越しの準備中に、こんろ上の食器かご(樹脂 製)が溶けているのに気付かず、水をかけ消防へ通報した。引越 し準備中に、何らかの要因でスイッチが入つたものと思われ る。
390	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H20年度	2008	7	東京都	人身事故:無し 火災:消防による消火活動実施(放水し た)	入居者が外出した際、身体か荷物の一部が電気こんろのス イッチに触れてヒーターの上か周囲に置かれていた可燃物が 燃焼したと思われる。隣室の住人が焦げ臭い臭いがつき 消防に連絡して消防が消火活動を行った。
391	タカスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカスタンダード	H20年度	2008	8	神奈川県	人身:その他(被害なし) 物損:火災(周囲焼損)	勤務先から帰宅するとキッチン付近が焼損し、室内が煤けてい た。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れて スイッチが入り、周囲の可燃物が焼損したものと思われる。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生日	場所	被害状況	原因
392	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	ミニキッチン品番パナソニック電工製GG-7833	H20年度	2008	8	東京都	8月15日に火災があり、一室全焼したとのこと。人的被害はないとのこと。	消防によると、すでに家人の不注意が原因の火災ということで処理済。電気こんろのつまみに身体が触れ、横に置いてあった部材箱に引火したとの見方をしているとのこと。
393	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	10	東京都	電気こんろの上に置いていたカセットコンロが燃え小火となった。人的被害なし	家人が室内を移動中に身体の一部または荷物が電気こんろのスイッチに触れ、通電状態になったとのこと。
394	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H20年度	2008	11	広島県	物損……電気こんろの上に置いてあった卓上IHヒーターが焦げた	居住者は、在宅していたが気がついたら電気こんろのスイッチが入っており、上に集めていた卓上IHヒーターがこけていたので風呂の水をかけて消火した
395	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	11	埼玉県	電気こんろの上に置いていたカセットコンロのボンベが加熱されて破裂し、被害は窓ガラスが割れサッシ枠の変形、換気扇の脱落、旋錠済みの入り口ドアが開いたとのこと。	家人の身体または携帯品が電気こんろのスイッチに触れ、通電状態になったと思われるとのこと。
396	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	11	神奈川県	ミニキッチン周辺の天井・壁及び器具が焼損。人的被害なし。	電気こんろの上にダンボールが置いてあったと思われ、スイッチはONになっていたとのこと。
397	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H20年度	2008	12	埼玉県	電気こんろ上の鍋、周囲の壁、カーテンが焼損。人的被害はないとのこと。	詳細は不明だが、何らかの原因で電気こんろのスイッチが入ったと考えられる。
398	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2008	12	千葉県	電気こんろが焼損、周囲壁が焦げている。人的被害なし。	電気こんろの上に紙類が置いてある状態で家人が外出中に発熱・発煙し、臭いに気づいた他室の同居者が消防に通報したとのこと。スイッチはONになっていたとのこと。
399	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	100V	パナソニック(株)	H20年度	2009	1	千葉県	火災。人的被害なし。	外出中に当該製品中篇が焼損する火災が発生。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、こんろの上に置いていた可燃物が焼損したと思われる。
400	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H20年度	2009	1	東京都	物損……電気こんろの周囲の衣類等の可燃物が燃えて部屋に燃え広がった	入居者の就寝後、電気こんろ付近から出火しているの気がついた。何らかの要因で電気こんろのつまみに身体が触れ、状態になり周囲に置かれていた衣類等の可燃物が燃えたと思われる
401	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	日立ハウステック	H20年度	2009	2	大阪府	部分焼け 人的被害なし。	電気こんろの上に置いてあった樹脂製の水切り籠・キッチン周辺・天井・壁が焼け焦げ、室内全体が焦げたとのこと。 電気こんろのスイッチはONになっていたとのこと。
402	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	ミカド	H20年度	2009	2	大阪府	物損……電気こんろの周囲に置かれていた可燃物が燃えてキッチンと周囲の壁が焦げた	更衣室として使用されていたワンルームマンションに設置されていた電気こんろのつまみに従業員の身体が荷物の一部に触れて通電し、発熱して電気こんろの上に置かれていた可燃物が燃えた
403	タカラスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	-	タカラスタンダード	H21年度	2009	4	福岡県	人身:その他(被害なし) 物損:小火(周囲焼損)	当該製品の周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、周辺の可燃物が焼損したと思われる。
404	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	ミニキッチン品番パナソニック電工製GG-7833	H21年度	2009	5	熊本県	学園寮の一室で発煙し火災警報がなり、警察、消防が入った。人的被害なし。	電気こんろのそばに置いていたプラスチック容器が解けて白煙が発生し、周囲に煤が付着。消防は消火活動はしていないが火災扱い。入居者は電気こんろを日頃使用しておらず、当日もスイッチを入れていないが、事故時、スイッチは「強」の位置になっていたとのこと。
405	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック KM-903D	H21年度	2009	9	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:小火(周囲焼損)	電気こんろの上に置いてあった卓上型IHとまな板が焼損し、壁の一部焦げたとのこと。 家人が外出時に身体の一部がスイッチ部に接触しスイッチが入ったものと思われる。スイッチは「強」の位置になっていたとのこと。
406	タカラスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	100V	タカラスタンダード	H21年度	2009	10	広島県	人身:その他(被害なし) 物損:小火(周囲焼損)	当該製品及び周辺が焼損する火災が発生した。事故原因は、使用者が外出時に換気扇のスイッチを切った際、身体が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物及び周辺を焼損したものと考えられる。
407	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック KM-903D	H21年度	2009	10	神奈川県	人身被害なし。 製品焼傷、周辺の壁焦げ。	入居者の父親が部屋退去の清掃中に電気こんろの上に置いていた新聞紙などが燃え、周辺の壁が若干焦げ、父親が気づき消防に通報し消防が消火したとのこと。 身体の一部が電気こんろのスイッチ部に接触し、スイッチが入ったものと思われる。 電気こんろのスイッチはON状態であったとのこと。
408	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H21年度	2009	11	愛知県	人身事故:無し 火災:消防による消火活動実施(浴槽のシャワーで消した)	当該製品の上に置かれていたペットボトルが溶け、当該製品及び周辺を汚損した。事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていたペットボトルが溶け、当該製品が汚損したものと考えられる。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生日	場所	被害状況	原因
409	LIXIL	富士工業	SBE-101-200V	200V	KIXIL(サンウエーブ)	H21年度	2009	12	東京都	使用者が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が燃えた。	使用者の身体か荷物の一部がスイッチに触れた。
410	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	パナソニック電工株	H21年度	2010	1	東京都	小火。 人身被害なし。	身体か物が当たった際に、電気こんろのスイッチが入った様子とのこと。 電気こんろの上にはIHが置かれていた。
411	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H21年度	2010	1	兵庫県	物損・・・電気こんろの上に置かれていた可燃物が燃えてキッチンと周囲の壁の一部が焼失した	外出時に何らかの原因により電気こんろのスイッチが入りになったと推測され、ヒーターが加熱して電気こんろの上に置かれていた可燃物が燃焼したと思われる。(入居者は日常電気こんろを使用しておらず物置になっていた)
412	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H22年度	2010	4	福岡県	小火 人身被害:無し	電気こんろの上に載せていた木製スノコが燃えているのに気がつき住人が消火器で消火した。その後消防に連絡。(消防の消火活動無し) 入居者は普段から電気こんろを使用しておらず、上に木製スノコを置いていた。スイッチ部も異常がなく、なぜ電気こんろのスイッチが入ったかは不明。
413	タカラスタンダード	日立アプライアンス	HT-1250	100V	タカラスタンダード	H22年度	2010	5	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:小火(周囲焼損)	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。 事故原因は、使用者の身体が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物及び当該製品が焼損したものと考えられる。
414	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	100V	パナソニック(旧社名:松下電器産業)キッチン品番 KE-90EC	H22年度	2010	6	千葉県	小火。 人身被害なし。 当該製品の上に置いてあったカセットこんろのボンベが破裂し、周辺が破損した。	事故原因は、身体又は荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていたカセットボンベが熱せられ破裂したものと考えられる。
415	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ	H22年度	2010	7	大阪府	人身事故:無し ボヤ火災:事務員が消火器で消火した	2010年7月26日の14時20分頃、電気こんろの上に鉄板(ハンチング状)を乗せて、その上にコーヒーマーカーと電気ポットを置いていたところ、溶け出しているところに気がつき消火器で消火した。非常ベルが鳴り警備会社赶到して警備会社が消防に連絡した。(11階建てのテナントビルの7階給湯室)
416	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H22年度	2010	8	福岡県	人身:その他(被害なし) 物損:小火(周囲焼損)	外出から戻ると当該製品及び周辺を焼損する火災が発生していた。現在、原因を調査中。
417	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック KM-1203D	H22年度	2010	9	愛知県	小火。 人身被害なし。 使用者が外出中に、当該製品および周辺を焼損した。	事故原因は、入居者が外出する前にバックが身体がスイッチに触れて、スイッチが入りになったものと推定される。
418	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100v	株式会社ハウステック	H23年度	2011	4	神奈川県	小火 こんろ上の樹脂製トレーの焼損、室内の壁面がひび割れ煤付着 人的被害なし	消し忘れまたは外出時に身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の近くに置かれていた可燃物(トレー)に引火した可能性も含め、現在、原因を調査中。
419	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	(株)ハウステック	H23年度	2011	5	東京都	人身:被害なし 物損:小火(壁の一部、エアコン、蛍光灯、スリーパーが焼損)	入居者が外出時に荷物の一部が当該製品のスイッチに接触し、スイッチがON状態になった可能性が高いとのこと。
420	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H23年度	2011	6	愛知県	人身:その他(被害なし) 物損:カセットコンロ破裂	使用者が外出時に意図せず身体または荷物が当該製品のスイッチに触れてスイッチが入り、上に載せてあったカセットコンロのボンベが加熱され、破裂したと思われる。
421	三菱電機	三菱電機	CR-1501	100v	不明	H23年度	2011	6	東京都	人身:その他(被害なし) 物損:当該製品の上に置かれていた電気ポット焼損	会社事務室内のキッチンのつまみに従業員の身体等が触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた電気ポットが焼損したと思われる。
422	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H23年度	2011	8	神奈川県	人身:被害なし 物損:電気こんろの上に置かれていた炊飯器が焼損	入居者が外出時に身体もしくは荷物の一部がスイッチに接触し、スイッチがON状態になり、電気こんろの上に置かれていた炊飯器が燃えたものと考えられる。
423	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	100V	不明	H23年度	2011	8	東京都	人身:被害なし 物損:キッチン周辺焼損	何らかの原因で電気こんろのスイッチが入り、電気こんろの上に置かれた可燃物に引火したものと考えられる
424	LIXIL	富士工業	SBE-101-100V	100V	LIXIL(サンウエーブ)	H23年度	2011	9	愛知県	使用者の身体が当該製品のスイッチに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた冷蔵庫が燃えた。	使用者の身体がスイッチに触れてスイッチが入った。
425	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック	H23年度	2011	10	東京都	人身:被害なし 物損:当該製品及び周辺を焼損	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物に引火したものと考えられる。

No.	「電気こんろの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生前	発生月	場所	被害状況	原因
426	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H23年度	2012	2	福岡県	人身:その他(被害なし) 物損:IH調理器焼損	当該製品の上に乗せていたIH調理器を焼損する火災が発生した。身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、置かれていたIH調理器に引火した可能性を含め、現在、原因を調査中。
427	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H23年度	2012	3	埼玉県	人身:その他(被害なし) 物損:電気こんろ及び周辺の焼損	当該製品及び周辺を焼損する火災が発生した。事故原因は、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に乗せていた可燃物(布巾等)に引火したものと考える。
428	三菱電機	三菱電機	CR-1201A	100v	不明	H24年度	2012	4	大阪府	人身:その他(被害なし) 物損:ヒーター上に置かれたプラスチックの水切りかごが溶けた	従業員の身体等が未対策の当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、ヒーターが通電したものと推定される。
429	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック	H24年度	2012	4	東京都	人身:被害なし 物損:当該製品及び周辺を焼損	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に乗せていた可燃物(紙類等)に引火したものと考えられる。
430	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	100V	パナソニック(旧社名:松下電器産業)	H24年度	2012	6	千葉県	人身:被害なし 物損:ミニキッチン周りのみ	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に乗せていた可燃物(紙類等)に引火したものと考えられる。
431	タカラスタンダード	三菱電機	CR-1201A	100v	タカラスタンダード	H24年度	2012	6	東京都	人身:被害なし 物損:ヒーターの上に置かれていた書類の一部のみが焦げた	人や椅子の背もたれ等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、ヒーターが通電したものと推定される。
432	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H24年度	2012	8	東京都	電気こんろ上に置いて使用していたカセット式ガスコンロが爆発、キッチンバックパネルに掌大の穴が開き、カセットコンロ及びフライパンが破損・変形した。人的被害は無し。	外出時、何等かの原因で電気こんろのスイッチが入り、上に置いて使用していたカセット式ガスコンロが加熱され爆発に至った模様。詳細原因については、現在消防調査につき断定できず。
433	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	100V	パナソニック(旧社名:松下電器産業)	H24年度	2013	2	大阪府	人身:被害なし 物損:キッチン周りの壁、天井および電気こんろが焼け、部屋内がすすけた	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に乗せていた可燃物(生活用品)に引火したものと考えられる。
434	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H24年度	2013	2	静岡県	キッチン周辺並びに換気扇の焦げ付き	揚げ物を調理した際の油が鍋に残ったまま、電気こんろ上に放置されており、帰宅後水を飲む際にスイッチに触れ、油が熱せられて発火したものと考えられる。
435	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H25年度	2013	7	大阪府	人身:被害なし 物損:卓上形IH調理器 その他被害なし	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に乗せていた可燃物(卓上形IH調理器)に引火したものと考えられる。
436	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H25年度	2013	8	東京都	当該製品の上に乗せられた可燃物の焼損 その他被害なし	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品上に置かれた可燃物が焼損したものと考えられる。
437	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H25年度	2013	10	山口県	人身:被害なし 物損:こんろ上に置かれた可燃物の小片及びキッチン周辺の汚損	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に乗せていた可燃物が加熱され、焼損したものと考えられる。
438	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H25年度	2013	10	兵庫県	10月28日の15時頃、社屋ビル4階給湯室に設置されたミニキッチンの1口電気こんろのスイッチに身体の一部が触れてスイッチが入り、ヒーターの上に置かれていたプラスチック製の水切りかごが溶けて周辺を汚損した。	従業員の身体の一部がこんろのスイッチに触れてスイッチが入った。
439	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ工業	H25年度	2014	1	千葉県	医局内に設置されたミニキッチンの電気こんろの上に置かれたプラスチック製の水切りかごが溶けてこんろ周辺の壁の一部が焦げた。	職員が身体か荷物の一部が電気こんろのスイッチに触れて電源が入り、ヒーター上部に置かれていたプラスチック製の水切りかごが溶けた。
440	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック	H25年度	2014	2	東京都	人身:被害なし 物損:当該製品および周辺を焼損	荷物が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に乗せていた木製のお盆やプラスチック製コーヒーマーカーが加熱され火災になったと考えられる。
441	LIXIL	富士工業	SBE-101-100V	100V	サンウエーブ工業	H25年度	2014	3	東京都	7階建て商業ビル4階に設置された給湯室の1口電気こんろのヒーターの上に置かれていた雑巾とスポンジが燃えてこんろ右側の壁が焦げた。	推測としてこんろのスイッチが何らかの要因で入りヒーターが過熱したと思われるが原因は不明。スイッチは押し回してスイッチを入れる機能が正常な状態であり身体や荷物が触れてもスイッチが入らない状態であった。
442	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H25年度	2014	3	静岡県	商業ビル2階の外語学院室内に設置された電気こんろの上に置かれていた段ボールが焦げてこんろ周辺の壁が焦げた。	室内にいた人間の身体か荷物の一部がスイッチに触れて電源が入り、こんろヒーターの上に置かれていた段ボールが焦げてこんろ周辺の壁が焦げた。

No.	「電気こまの改修状況等」の出荷台数で該当する社名	電気こまメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
443	LIXIL	富士工業	SBE-101	100V	サンウエーブ工業	H26年度	2014	4	東京都	4階建て鉄筋アパート4階の部屋に設置されたミニキッチンの1口電気こまのスイッチが入り周辺に置かれていた可燃物に引火して部屋を焼失した。	入居者の帰宅時に身体か荷物の一部がこまのスイッチに触れて電源が入ったと推測されるが詳細は不明。
444	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック	H26年度	2014	6	東京都	人身:被害なし 物損:こま上のバスタオル焦げ	電気こまのスイッチ付近には常に脚立が立てかけてあり、その脚立が居住者が外出の際、何らかの原因で意図せず当該機器のスイッチに接触し、スイッチがON状態になったことで当該機器の上に置いてあったバスタオルが加熱されたと考えられる。
445	富士工業	富士工業	FH-31B	100V	不明	H26年度	2014	8	東京都	電気こまの上に置かれていたカセットガスコンロが破裂してミニキッチンの周辺を破損した。	外出時に入居者の身体か荷物の一部が電気こまのスイッチにあたりスイッチが入りの状態になり、電気こまの上に置かれていたカセットガスコンロが過熱されて破裂し、ミニキッチンの周辺を破損した。
446	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H26年度	2014	8	兵庫県	人身:被害なし 物損:室内ほぼ全焼	入居者の身体等の一部が当該電気こまのスイッチに当たり、スイッチがONの状態になった為、電気こま周辺にあった可燃物が発火し、火災になったものと推測する。
447	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック	H26年度	2014	11	埼玉県	人身:被害なし 物損:室内壁、床、ミニキッチン本体の焼損	居住者が外出の際、身体の一部か荷物が当該電気こまのスイッチつまみに当たった為、電気こまのスイッチがON状態になり、電気こまの上にあった可燃物が加熱されたと考えられる。
448	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-2102	200V	パナソニック	H26年度	2014	12	東京都	人身:被害なし 物損:留守中に火災発生、ワンルームの半分が天井まで燃えた。火災報知器が作動し、消防出動。	入居者が外出時などに身体の一部か荷物が、当該電気こまのスイッチつまみに当たった為、電気こまのスイッチがON状態になり、電気こま周辺にあった可燃物が過熱され、当該事象が発生したものと推測する。
449	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H27年度	2015	4	大阪府	人身:被害なし 物損:こまの上に置かれた可燃物よりの発煙	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が加熱され発煙したものと考えられる。
450	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1550	200V	不明	H27年度	2015	6	愛知県	人身:被害なし 物損:こま及びこま周辺とキッチンの壁・天井の一部を焼損	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上、及び周辺に置かれた可燃物が過熱され発火したものと考えられる。
451	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック	H27年度	2015	8	東京都	人身:被害なし 物損:こまの上に電気ケトル焼損	ミニキッチンの隣に洗濯機があり、洗濯物を取出した際に洗濯物が身体の一部が当該電気こまのスイッチに当たったため、電源が入り、電気こまの周囲にあった可燃物が焼損したものと推測する。
452	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック	H27年度	2015	9	東京都	人身:被害なし 物損:室内壁、天井、電気こま、換気扇の焼損	居住者が荷物を持って外出した際、荷物か身体がスイッチに触れて、スイッチがON状態になったことで当該機器周りがあった可燃物が加熱され当該事象が発生したものと推測される。
453	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H27年度	2015	12	福岡県	人身:被害なし 物損:こま周辺とキッチンの壁・天井の一部が焦げた。	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の付近に置かれた可燃物が加熱され引火したものと考えられる。
454	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	不明	H27年度	2016	2	広島県	電気こまの上に置かれていた電気ポットが焦げた。	2月6日の午後9時20分頃 401号室の火災報知器が作動し、住人がミニキッチンに設置された1口電気こまのヒーターの上に置かれていた電気ポットが焦げているのに気が付き、消火器で消火した。帰宅時に身体か荷物の一部が1口電気こまのスイッチにあたり電源が入ったと推測される。
455	パナソニックES	パナソニックAP	NK-2102	200V	松下電工	H28年度	2016	10	京都府	人身:被害なし 物損:当該製品の上に置いていた可燃物を焼損	事故の原因は、現在、調査中であるが、身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置いていた可燃物が燃えたものと考えられる。
456	パナソニックAP	パナソニックAP	NK-1102	100V	不明	H28年度	2016	12	岡山県	人身:被害なし 物損:当該製品および周辺を焼損	調査中とのこと
457	LIXIL	富士工業	SBE-101-100V	100V	不明	H28年度	2017	2	東京都	1口電気こまの上に置かれていた可燃物が燃えて、こま周辺を焼損した。	外出時に身体か荷物の一部が1口電気こまのスイッチにあたり電源が入ったと推測される。
458	日立アプライアンス	日立アプライアンス	HT-1250	100V	不明	H29年度	2017	5	福岡県	人身:被害なし 物損:こま、及びこま周辺の一部が焼損した	身体等が当該製品のつまみに触れてスイッチが入り、当該製品の上に置かれていた可燃物が加熱され発火したものと考えられる。
459	ハウステック	パナソニックAP	HK-1102	100V	ハウステック	H29年度	2017	11	愛知県	人身:被害なし 物損:換気扇、室内の壁、天井の一部が焼損	電気こまの上に雑巾の入った樹脂製のバケツが置かれており、当該電気こまのスイッチが何らかの原因で入り、当該電気こまの上にあった樹脂製バケツが溶融発火し、溶融樹脂の火種が電気こまの下に落下したことで、収納物に引火、火災に至ったものと考えられる。

No.	「電気こんろの改修状況等」の 出荷台数で該当する社名	電気こんろメーカー	品番	品番電圧	キッチンメーカー	発生年度	発生年	発生月	場所	被害状況	原因
460	LIXIL	富士工業	SBE-101	200V	不明	H29年度	2017	12	岐阜県	旅館の女子寮に設置されたミニキッチンの1口電気こんろのスイッチがオンの状態で近くに置かれていた可燃物に引火して壁と天井のクロスが黒くなった。	不明であるが消防の見解は使用者の誤使用であり重大火品事故と考えていないとの発言があった。
461	パナソニックES	パナソニックAP	NK-1102	100V	松下電工	H29年度	2018	2	東京都	人身:被害なし 物損:当該電気こんろ及び壁の焼損	当該電気こんろのスイッチが何らかの原因で入り、当該電気こんろ上にキッチンペーパー、タオル等の可燃物があったため発火したと考えられる