

複数口こんろ 事故情報(一口謹告対象機種と同構成を持つ複数口こんろ事故情報)

No.	電気こんろメーカー	品番	品番 電圧	キッチンメー カー	発生 年度	発生 年	発生 月	場所	被害状況	原因
1	パナソニックAP	NK-2252	-	松下電器産業	H12年度	2000	4	福岡県	周囲焼損	ゴミ袋がつまみに当たりスイッチが入ったのを知らず退社。こんろ上に置いていたポットが発火。
2	パナソニックAP	NK-2203	-	松下電器産業	H13年度	2001	11	東京都	小火	掃除の人が動かしたワゴンがつまみに当たり、スイッチが入ったのを知らずに退室。こんろ上に置いていた使用禁止立札(樹脂製)から発煙。
3	パナソニックAP	NK-2203	-	松下電器産業	H15年度	2003	4	東京都	周囲焼損 (床10㎡)	こんろのスイッチが誤って入り、上部にあったタオルに着火し、小火となった。
4	パナソニックAP	NK-2202	-	松下電器産業	H15年度	2003	12	東京都	小火	原因不明 (消防からの連絡によれば、本体の上面が焦げているとの事)
5	パナソニックAP	NK-2305	-	松下電器産業	H18年度	2006	10	東京都	周囲焼損	原因不明 (こんろの上に金属プレートを置き、その上に置いていた炊飯器が燃えた。)
6	日立アプライアンス	HT-3510	200V	(据え置き型)	H19年度	2007	10	石川県	火災(こんろ上の樹脂製 まな板等が焼損)	閉店後の飲食店で、火災が発生し、当該製品の上においてあった樹脂製まな板等が焼損した。当該製品前を通過する際、身体等や荷物の一部がこんろのつまみに接触してスイッチが入ったと思われる。
7	富士工業	FH-621	200V	サンウエーブ	H19年度	2007	12	福岡県	火災(電気こんろの上に 載せていた保温周辺 ポットが焦げた)	・12月19日午前0時ごろ右ヒーターの上に置いてあった保温ポットが焦げて火災報知器が作動し、近隣の住民が19番に通報
8	富士工業	FH-621	200V	不明	H19年度	2008	3	岐阜県	火災(電気こんろの上に 載せていたダンボール 箱が焼けた。)	・湯沸室に設置の電気こんろの上に置いてあったダンボール箱が焦げて消火器で消火 ・電気コンロは普段使用しておらず、ブレーカーも切っていたが、湯沸室に荷物を取りに行き行って暫くしてから煙が出ていた。 ・スイッチは荷物を取りに行った時に何らかの原因でスイッチが入ったと思われるが、ブレーカーは何故ONにしたかは不明
9	富士工業	SBE-2G	200V	サンウエーブ	H20年度	2009	1	愛知県	人身事故 無し ボヤ 火災	電気こんろのつまみに触れ通電して上に設置されていた据え置きガスコンロと壁が焦げた
10	パナソニックAP	NK-2251	200v	不明	H21年度	2009	11	東京都	人身被害なし。 拡大被害あり。 電気こんろ付近の壁と キッチン台が焼損し、照 明器具とエアコンの一部 が溶けたとのこと。	家人が外出した際にショルダーバックが電気こんろのスイッチ部に当たり、スイッチが入ったと思われるとのこと。電気こんろは普段全く使用しておらず、上に段ボールなどが置かれていたとのこと。